

# FICHA TÉCNICA DE DIFERENCIAS



CLAVE:

IMAGEN:

APLICACIÓN:

3475



SOP. FRONT. DER. FORD MUSTANG V6 3.8 94-95

3477



SOP. FRONT. IZQ. FORD MUSTANG V6 3.8 94-95

3475

3477




IMAGEN 1

Las diferencias físicas entre ambos soportes se pueden apreciar fácilmente (IMAGEN 1). En el soporte 3475, el tornillo se encuentra en la parte central; mientras que en el soporte 3477, el tornillo se ubica en la esquina superior derecha, esto aplica según la orientación y como visualice cada pieza.